

## Modello 53002



- Squadra a goniometro
- Regolabile a  $\pm 30^\circ$
- Fermo laterale registrabile

### DOMANDE FREQUENTI

#### A COSA SERVONO LE SQUADRETTI DI RIFERIMENTO?

Servono come riferimenti per la piegatura di piccoli pezzi di lamiera, nei casi in cui sia difficoltoso l'utilizzo del solo riferimento posteriore.

#### PERCHE' A GONIOMETRO?

Perché nella piegatura di pezzi di lamiera può succedere a volte che il lato di riferimento del pezzo da produrre non sia perpendicolare all'asse di piegatura ma ruotato di un certo angolo. In questi casi la squadra goniometro permette di posizionare